



Guía para Enviar Archivos – Corte Láser CNC

Para fabricar tu brida personalizada mediante corte láser CNC, necesitamos que nos envíes correctamente los archivos o la información necesaria. Sigue estas instrucciones para garantizar un resultado preciso y profesional.

1. Formatos de archivo recomendados

- Formato preferido: .jpg
- También aceptamos: .png y .gif
- Tamaño máximo de archivo: 8 MB

2. Opciones para preparar tu archivo

- Si la pieza es pequeña, puedes escanearla en un escáner convencional.
- Si la pieza es grande, escanéala en varias partes; nosotros uniremos los archivos.
- Si no tienes archivo, también puedes enviarnos un dibujo preferiblemente a escala.
- Si lo prefieres, también puedes enviar la junta o el escape físico para mayor precisión.

3. Medida de referencia

Incluye al menos una medida real en tu archivo. Esto es imprescindible para que podamos escalar correctamente el diseño.

4. Personalización adicional

Podemos adaptar las dimensiones de los agujeros y otras características de la brida según tus necesidades.

5. Contacto Weldracingparts

Email: info@weldracingparts.com

Teléfono: 654 475 484

Web: <https://weldracingparts.com>

Guide to Send Files – CNC Laser Cutting

To manufacture your custom flange using CNC laser cutting, we need you to send the files or required information correctly. Follow these instructions to ensure a precise and professional result.

1. Recommended file formats

- Preferred format: .jpg
- Also accepted: .png and .gif
- Maximum file size: 8 MB

2. How to prepare your file

- If the part is small, you can scan it using a regular scanner.
- If the part is large, scan it in several parts; we will merge the files.
- If you don't have a file, you can send us a drawing, preferably to scale.
- You can also send the gasket or the exhaust for better accuracy.

3. Reference measurement

Include at least one real measurement in your file. This is essential to scale the design correctly.

4. Additional customization

We can adapt the hole sizes and other features of the flange according to your needs.

5. Contact Weldracingparts

Email: info@weldracingparts.com

Phone: +34 654 475 484

Web: <https://weldracingparts.com>

Guide d'Envoi des Fichiers – Découpe Laser CNC

Pour fabriquer votre bride personnalisée par découpe laser CNC, nous avons besoin que vous nous envoyiez correctement les fichiers ou les informations nécessaires. Suivez ces instructions pour garantir un résultat précis et professionnel.

1. Formats de fichier recommandés

- Format préféré : .jpg
- Formats acceptés : .png et .gif
- Taille maximale : 8 Mo

2. Préparation de votre fichier

- Si la pièce est petite, vous pouvez la scanner avec un scanner classique.
- Si la pièce est grande, scannez-la en plusieurs parties ; nous assemblerons les fichiers.
- Si vous n'avez pas de fichier, vous pouvez envoyer un dessin, de préférence à l'échelle.
- Vous pouvez également envoyer le joint ou l'échappement pour plus de précision.

3. Cote de référence

Incluez au moins une mesure réelle dans votre fichier. C'est essentiel pour mettre le design à l'échelle correctement.

4. Personnalisation supplémentaire

Nous pouvons adapter les dimensions des trous et d'autres caractéristiques de la bride selon vos besoins.

5. Contact Weldracingparts

Email : info@weldracingparts.com

Téléphone : +34 654 475 484

Site : <https://weldracingparts.com>

Dateiübermittlung – CNC-Laserschneiden

Um Ihre maßgefertigte Flansch mittels CNC-Laserschneiden herzustellen, benötigen wir Ihre Dateien oder die erforderlichen Informationen korrekt. Befolgen Sie diese Anweisungen, um ein präzises und professionelles Ergebnis zu gewährleisten.

1. Empfohlene Dateiformate

- Bevorzugtes Format: .jpg
- Ebenfalls akzeptiert: .png und .gif
- Maximale Dateigröße: 8 MB

2. So bereiten Sie Ihre Datei vor

- Wenn das Teil klein ist, können Sie es mit einem normalen Scanner scannen.
- Bei großen Teilen scannen Sie diese in mehreren Teilen; wir setzen die Dateien zusammen.
- Wenn Sie keine Datei haben, können Sie uns eine Zeichnung senden, vorzugsweise im Maßstab.
- Sie können auch die Dichtung oder den Auspuff für eine genauere Anpassung senden.

3. Referenzmaß

Geben Sie mindestens ein echtes Maß in Ihrer Datei an. Dies ist entscheidend für die korrekte Skalierung.

4. Zusätzliche Personalisierung

Wir können die Lochgrößen und andere Merkmale der Flansch nach Ihren Bedürfnissen anpassen.

5. Kontakt Weldracingparts

Email: info@weldracingparts.com

Telefon: +34 654 475 484

Web: <https://weldracingparts.com>

Guida per l'Invio dei File – Taglio Laser CNC

Per realizzare la tua flangia personalizzata tramite taglio laser CNC, è necessario inviarci correttamente i file o le informazioni richieste. Segui queste istruzioni per garantire un risultato preciso e professionale.

1. Formati di file consigliati

- Formato preferito: .jpg
- Accettiamo anche: .png e .gif
- Dimensione massima: 8 MB

2. Come preparare il file

- Se il pezzo è piccolo, puoi scannerizzarlo con uno scanner tradizionale.
- Se il pezzo è grande, scannerizzalo in più parti; penseremo noi ad unirle.
- Se non hai un file, puoi inviarci un disegno, preferibilmente in scala.
- È anche possibile inviarci la guarnizione o lo scarico per maggiore precisione.

3. Misura di riferimento

Includi almeno una misura reale nel file. È fondamentale per scalare correttamente il progetto.

4. Personalizzazione aggiuntiva

Possiamo adattare il diametro dei fori e altre caratteristiche della flangia secondo le tue esigenze.

5. Contatti Weldracingparts

Email: info@weldracingparts.com

Telefono: +34 654 475 484

Sito: <https://weldracingparts.com>

Guia de Envio de Arquivos – Corte a Laser CNC

Para fabricar sua flange personalizada com corte a laser CNC, precisamos que envie corretamente os arquivos ou as informações necessárias. Siga estas instruções para garantir um resultado preciso e profissional.

1. Formatos de arquivo recomendados

- Formato preferido: .jpg
- Também aceitamos: .png e .gif
- Tamanho máximo do arquivo: 8 MB

2. Como preparar o arquivo

- Se a peça for pequena, digitalize-a com um scanner comum.
- Para peças grandes, digitalize em várias partes; nós faremos a união.
- Se não tiver arquivo, envie-nos um desenho, de preferência em escala.
- Também pode enviar a junta ou o escape para maior precisão.

3. Medida de referência

Inclua pelo menos uma medida real no seu arquivo. Isso é essencial para escalar corretamente o projeto.

4. Personalização adicional

Podemos personalizar o diâmetro dos furos e outras características da flange conforme necessário.

5. Contato Weldracingparts

Email: info@weldracingparts.com

Telefone: +34 654 475 484

Site: <https://weldracingparts.com>